



FOTO 1: ORTOFOTO CON INDICAZIONE DELLE BARRE DA SOSTITUIRE.

TRATTO DI OLEODOTTO DI COLLEGAMENTO PORTO "Banchina Buccarelli"- Deposito Costiero E.N.I. S.P.A Vibo marina 

PUNTO 1 (BARRA ID W1550) 

PUNTO 2 (BARRA ID W4080) 

PUNTO 3 (BARRA ID W4100) 

PUNTO 4 (BARRA ID W4750) 

PUNTO 5 (BARRA ID W4760) 

PUNTO 6 (BARRA ID W5000) 



PUNTI DI INTERVENTO P1, P2, P3

Scheda Difetto W1550 - Mappa

COORDINATE SALDATURA W1550	
Latitudine	38.71873185
Longitudine	16.12060368

Nota: immagine tratta da file KMZ PII 2015, in cui il codice identificativo della saldatura è 1510

PUNTO 1

Scheda Difetto W4080 - Mappa



PUNTO 2

Scheda Difetto W4100 - Mappa



PUNTO 3